

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

И.Ю. Вершинин

2023 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

23.10.2023 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебно-административное здание.
1.2. Адрес объекта: г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 4/5.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6157,8 м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10477,65 м².
1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2022 г.,

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» (ГПОУ ЛКПТ).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 4/5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация: Предоставление образовательных услуг населению.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

троллейбус № 1, 3; автобус № 20; остановка «Кафе»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: низкопольный троллейбус, низкопольный автобус;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

- 3.2.4. перекрестки: регулируемые, с таймером, без звуковой сигнализации;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) **нет**;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: (есть, **нет**);
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, **нет**).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	БУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (выходы) в здание	ДЧ-И
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: удовлетворительное.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (выходы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: с 01.07.2023 до 31.12.2024 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность обеспечена.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется.

4.4.1. Согласование Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____, прилагается.

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.


2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения внутри здания на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Директор ГПОУ ЛКПТ Вершин И.Ю., председатель комиссии


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:


Зам.директора по УР Будасова Е.И.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела по БЖ Бендалова Н.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Заведующий хозяйством Вегнер Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Социальный педагог Чикилева М.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
учебно-административное здание, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Текстильщиков, 4/5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	☐	1	☐	☐	☐	☐
2	Путь (пути) движения на территории	есть	☐	1	Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильными, нескользящим покрытием	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	есть	☐	2	☐	☐	☐	☐
4	Пандус (наружный)	есть	☐	1	☐	☐	☐	☐
5	Автостоянка и парковка	нет	☐	☐	☐	☐	☐	☐

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	☐	☐	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов);ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Учебно-административное здание, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Текстильщиков, 4/5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2				
2.2	Пандус (наружный)	есть		1				
2.3	Дверь (входная)	есть		3	Дверные пороги превышают 0,014 м; Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	К	Установить доводчик с задержкой закрывания дверей, привести пороги в соответствие.	Текущей ремонт
2.4	Тамбур	есть		5				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Текущей ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов);ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Учебно-административное здание, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Текстильщиков, 4/5**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (тамбур)	есть	☞	5	☞	☞	☞	☞
2	Лестница (внутри здания)	есть	☞	6	☞	☞	☞	☞
3	Пандус (внутри здания)	нет	☞	☞	☞	☞	☞	☞
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	☞	☞	☞	☞	☞	☞
5	Дверь	есть	☞	6	☞	☞	☞	☞
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	☞	8	☞	☞	☞	☞
7	ОБЩИЕ требования к зоне	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Учебно-административное здание, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Текстильщиков, 4/5**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	☐	☐	Отсутствуют универсальные/ специально выделенные места для инвалидов и МГН, тактильные таблички со шрифтом Брайля	К, О, С	Выделить универсальные/ специально выделенные места для инвалидов и МГН, установить тактильные таблички со шрифтом Брайля	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания	нет	☐	☐				
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	☐	☐				
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	☐	☐				
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	☐	☐				
6	ОБЩИЕ требования к зоне		☐	☐				

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У,О)			Текущий ремонт
---------------------------------	--------------	--	--	----------------

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов);**ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Учебно-административное здание, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр.Текстильщиков, 4/5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		9,10,11				
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (раздевалка)	нет						
4	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В			Не нуждается

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте
Учебно-административное здание, г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Текстильщиков, 4/5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	*	12, 13, 17				
2	Акустические средства	есть	*	4,13, 16				
3	Тактильные средства	есть	*	9,14, 15	Отсутствуют тактильные таблички со шрифтом Брайля у кабинетов	С	Установить тактильные таблички со шрифтом Брайля -	Текущий ремонт
4	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт

*указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указывать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фотофиксации на объекте



Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9




Φοτο 10




Φοτο 11




Φοτο 12




Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 15







Φοτο 16






Φωτο 17

План мероприятий

по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здание Государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум», расположенного по адресу пр-т Текстильщиков, д. 4/5.

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	Информационное обеспечение по основному входу		
1.1	На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним	Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м	
1.2.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	Установить знаки на высоте 1,4-1,6 м	
1.3.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, аудитория, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля	Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м	
1.4.	В холле установить табло типа "бегающая строка", с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковым радиоинформатором	П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.	
2	Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей,		

	включая МГН		
2.1.	Установить поручни, имеющие безопасную конструкцию вдоль обеих сторон пандуса и открытой лестницы.	П.6.2.11 СП 59.13330.2016	
2.2	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.		
3	Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.		
3.1	Установить доводчик с задержкой закрывания дверей, привести пороги в соответствие.		
3.2	Установить тактильную плитку и цветное обозначение перед началом лестницы и преград.	П. 5.1.10 СП 59.13330.2016	
3.3	Приобрести мобильный подъемник. Пример: Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 "Roby" РРР	П. 5.2.13 СП 59.13330.2016	
3.4	На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016	